



Teksti: Wilma Kirkkopelto-Pakarinen
Kuvat: Pekka Pakarinen, futureimagebank

Rakennuksen ulkovuoren alta voi löytyä hyvässä kunnossa oleva, pienellä rahalla kunnostettava pinta.

Perimätiedon mukaan Luumäellä sijaitseva kesämökkimme on rakennettu vuonna 1936. Ostettuaan mökin vuonna 1962 itselleen isäni remontoi sen täysin. Ulkovuoren pystylaudotus vaihtui vaakaan ja punamulta valkoiseen öljymaaliin. Tarkkana miehenä isäni oli höyläyttänyt ulkolaudat sileäkin sileämmäksi. Eipä niissä maali oikein pysynyt. Maalinpoistaja maalaustalkoita järjestettiin mökillä lähes joka neljäs vuosi. Tietysti se oli hauska tapa säännöllisesti tavata tuttuja ja sukulaisia, mutta kuitenkin melkoisen turhauttavaa työtä.

Historian siipien havinaa...

Entisöimme kesämökin ja saunan ulkovuoren

Ulkolaudoitus oli tullut tiensä päähän

Remonttia tehtäessä tee-se-itse-periaatteella syntyy huimia säästöjä. Koska miehelläni pysyy vasara hyvin kädessä, päätimme itse remontoida perimämme kesämökin ulkovuorauksen. Tarkoituksemme oli hiekkapuhaltaa mökin ja saunan ulkolaudoitukset ja vetää päälle uusi maali. Kohtalo kuitenkin puuttui peliin ja suunnitelmamme menivät päälaelleen.

Tehtyämme ulkovuoren kartoituksen totesimme, että auringon aiheuttama voimakas haristuminen oli tehnyt suurta tuhoa etenkin eteläseinällä. Mökin muutkaan seinät eivät näyttäneet häveiltä.



